

TALADRO MAGNETICO DE 2 VELOCIDADES SMD502



AGP
THE PROFESSIONAL'S CHOICE



La caja de cambios engranada de 2 velocidades permite una amplia gama de cortes A utilizar y ofrece un máximo torque

El cambio rápido de Arbol hace que El cambio de fresa y accesorios Sea rápido y sin herramientas

Fresadora anular (No incluida)

Expulsor/Guía (No incluida)

Deslizador de altura
El Deslizador de altura Variable y ajuste rápido Permite que se utilice una Variedad de herramientas. Como fresa de bajo Perfil o brocas.

Base magnética

Guías cola milano

ACCESORIOS OPCIONALES:

BROCA



Una revolución en el ahorro de tiempo, el nuevo taladro especial Weldon se monta directamente En el eje de liberación Rápida. Esto significa Que ahora toma solo unos Segundos cambiar de fresas a brocas!



Liberación rápida
Porta broca
Mandril de 13 mm
& llave de porta broca

Fresadora anular

expulsor/guía

recoge virutas magnético



Modelo	SMD502	
Entrada de alimentación	1100W	
Voltaje	220-240V~ 50Hz	
RPM Sin carga / carga completa	velocidad 1	300 / 180
	Velocidad 2	450 / 270
Max. Capacidad	Dia. X Prof. de corte	50mm x 50mm (2" x 2")
	Dia. X Prof. de la broca	13mm x140mm (1/2" x 5-1/2")
Adhesión Magnética	17,000 N	
Peso neto	15kg	

Accesorios Estándar

- * Llave M8
- * Llave Hex. M2.5
- * Llave Hex. M4
- * Llave T M6
- * Kit de refrigerante
- * Cadena de Seguridad
- * Placas protectoras para virutas
- * Caja maletín para herramienta

ACCESORIOS OPCIONAL

- * Protección de sobre carga